


Fig. 4.15 Уплътнение на подов сифон в санитарно помещение



- ① Ceresit CR 166 двуконпонентен хидроизолационен шлам
- ② отводнителен пласт
- ③ плоскости от полистирен
- ④ Ceresit CN 87 бързо-втвърдяваща се циментова замазка
- ⑤ Ceresit CT 17 проникващ грунд (под хидроизолационен пласт)
- ⑥ Ceresit CL 50 / CR 166 / CR 90 – хидроизолация
- ⑦ подсилване на изолационния филм с текстилна хидроизолационна лента, вградена в първия пласт на CR 166
- ⑧ Ceresit CM 17 / CM 18 гъвкави лепила на циментова база
- ⑨ Ceresit CE 40 / CE 43 – фуг.смес / CE 44 / CE 48 – фуг.смеси на база епокс, смола
- ⑩ Ceresit CS 29 полиуретанов уплътнител

All technical drawings are property of Henkel Bulgaria EOOD
 Henkel Bulgaria EOOD allows to insert mentioned drawings in building projects as
 representative of the sole proprietor of exclusive right

Henkel Bulgaria EOOD
 T) 02/ 806 39 00
 F) 02/ 806 39 38
 www.ceresit.bg

