


Fig. 2.26.6

Детайл на изолацията при пресичане



- 1 защитна тръба
- 2 2K полиуретанова пяна
- 3 Ceresit BT 26, битумен грунд
- 4 Ceresit BT 18 / Ceresit BT 22, битумни мембрани
- 5 Ceresit CP 43, локално уплътняване и лепило за топлоизолационните плоскости от полистирен

Забележка: Алтернативни решения са показани в таблиците в част описание